

# 防木ジャーナル


THE BOSUI JOURNAL

ROOFING/SIDING/INSULATION/RENEWAL

# 5

2020

No.582



特集

- 塗り床の適材適所
- 外壁防水の将来性

# 特徴的な雨掛り建具枠の腐食

鈴木 哲夫

雨掛りに設置された鋼製建具は、枠回りなどに錆が現れるため、数年ごとに計画修繕で塗装を繰り返すのが一般的である。表面の錆発生に対応するために、塗装の塗替えが当たり前のようになっているのだが、果たして塗装だけ実施していればよいものなのだろうか。

写真1は、全体が雨掛りに設置された鋼製建具で、上部の枠の腐食が異様に激しく、ここまで腐食が進むと繰返し塗装の限界を越えている。写真2は、左側の一部が雨掛り設置の鋼製建具で、左側雨掛り部の枠と枠下左右の腐食が進んでいる。また、写真3は、わずかだが右側の一部が雨掛り設置で、右側枠の腐食が認められた。

これらは、いずれも雨掛り部分を中心に特徴的な腐食が現れたケースだが、初期のうちに原因を潰しておけば、このような腐食は回避できるのではないかと。

腐食の原因を分かりにくくしているのは、タイル張りである。建具枠とタイルの境目はシーリングされているが、下地モルタルとシーリングの間に水が差し込み、建具枠との間で止水できていないことが多い。タイル面からの止水はできても内側は無防備であり、図のようにタイル裏に溜った雨水が上部から流下して、建具枠にたどり着く。最終的には、枠の上部から縦枠に向かって流下し、枠の最下部で滞留するのである。

その結果、枠内部の雨水の滞留が起こる部分では、鉄部の内部からの腐食が進行する。したがって、枠内部に雨水が浸透する現象を回避しない限り、表面塗装の繰返しだけでは腐食劣化を止められないのである。

外壁がタイル張りの鋼製建具回りは、躯体との取合い納まりが見た目で判別しにくい。今回取り上げた写真のような腐食が初期にあるか、またはシーリングの膨潤劣化があれば、まず間違いなく建具枠内部に雨水が回っている。この場合、躯体と枠回り取合い部の止水処理が必要になる。

鋼製建具回りは、枠内部に空洞があることが多いため、表面塗装だけでは不十分である。第1回目の修繕でこのような事象を認めた場合、塗装処理だけではなく、内部の隙間充填と鉄部の内部防錆処理を兼ねて、無機系の防錆剤入りグラウト材を注入したい。

(有)鈴木哲夫設計事務所 代表取締役



写真1 全体が雨掛り設置で枠の腐食が激しい建具




写真2 上部左約半分が雨掛り設置




写真3 上部右の一部が雨掛り設置




図 建具枠内部の雨水流下と滞留